

Baru Dipasang, Talud Drainase Jalan Poros Pekkae-Soppeng Rusak

Ahkam - BARRU.INDONESIASATU.ID

Jun 15, 2022 - 16:58



Talud Drainase Poros Pekkae-Soppeng di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua yang baru saja dipasang namun sudah rusak

BARRU- Ketua LSM Asyura Kabupaten Barru Erwin menyoroti pekerjaan Talud Drainase Proyek Peningkatan Jalan Poros Pekkae-Soppeng. Pasalnya, menurut Erwin Talud yang baru saja terpasang itu belum apa-apa sudah retak dan rusak.



"Talud drainase yang baru saja dipasang di jalan poros Pekkae-Soppeng, tepatnya di Dusun Aropoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sudah rusak", kata Erwin usai melakukan investigasi langsung dilokasi, Rabu (15/6/2022).

Erwin menegaskan bahwa menurut hasil investigasinya pekerjaan Talud tersebut diduga tidak akan bisa bertahan lama.

"Setelah kami turun, pihak pelaksana melakukan penambalan pada Talud yang hancur, namun hal itu tidak akan bertahan lama", ujarnya.

(Ahkam)